



# 环境保护部督办问题整改落实情况(第5期)

(接上期)

序号	编号	检查时间	县区	污染源名称	主要问题	查处情况			整改(进展)情况		
						罚款(万元)	拘留(人)	问责(人)	整改措施	整改时限	是否完成整改
20	10-D042-SD	9月10日	邹平县	鑫发家具厂	该企业为整改提升类“散乱污”企业,西董街道办事处分别于7月4日和8月1日现场检查,确认“两断三清”到位(有现场检查照片)。督查组9月10日现场检查时,发现该企业正在办理环评手续,存在擅自接电、现场有生产痕迹。	/	/	/	已对擅自安装的生产设备进行拆除,原料、半成品及成品已全部清理,对擅自接电的厂房进行了断电。	9月12日	是
21	10-D043-SD	9月10日	邹平县	邹平县于长秀木器加工厂	“散乱污”整改提升企业,未取得环评手续,已建成刨沙机并生产。	/	/	/	对生产设备进行拆除,原料、半成品及成品已全部清理,厂区生产用电已全部断停。	9月12日	是
22	10-D044-SD	9月10日	邹平县	邹平县北河村垃圾焚烧	北河村垃圾收集池存在垃圾焚烧现象。	/	/	/	针对垃圾焚烧问题,西董街道办事处要求环卫所对该垃圾池及时进行清理,并与北河村负责人沟通对接,安排专人对垃圾池进行监管,防止出现垃圾焚烧问题。	9月11日	是
23	10-D045-SD	9月10日	邹平县	曹家村垃圾池	曹家村垃圾池生活垃圾存在焚烧现象。	/	/	/	根据环卫保洁人员管理规定,物业保洁公司对相关保洁人员进行了批评教育,防止类似问题再次发生。	9月11日	是
24	10-D046-SD	9月10日	邹平县	邹平县鲁狮汽车材料有限公司	1.使用原辅材料与环评不符;2.沥青熔出工段未安装污染治理设施。	/	/	/	要求黛溪街道办事处按照“散乱污”企业对其进行清理取缔,黛溪街道办事处责令其拆除生产设备,截止9月12日17时,该公司生产设备已拆除完毕。	9月12日	是
25	10-D047-SD	9月10日	邹平县	李邦伟轮胎翻新	该企业为取缔类“散乱污”企业,黄山街道办事处于7月11日进行强行取缔,确认“两断三清”到位。督查组9月10日现场检查时,发现该企业存在擅自接电、私自安装设备,且存在生产痕迹。	/	/	/	黄山街道办事处于2017年9月11日按照三清标准(清除原料、清除设备、清除产品)对该企业再次进行了拆除取缔,于2017年9月12日全部清理完毕。	9月12日	是
26	10-D048-SD	9月10日	邹平县	邹平县瑞驰橡胶有限公司	部分老设备未拆除完毕,部分原辅料未清运,未完成三清。	/	/	/	黄山街道办事处于2017年9月11日按照三清标准(清除原料、清除设备、清除产品)对该企业再次进行了拆除取缔,于2017年9月12日全部清理完毕。	9月12日	是
27	10-D049-SD	9月10日	邹平县	信访举报煤场粉尘	现场核实,该处为储煤场,现场已采取洒水降尘措施,部分物料已苫盖;部分物料未苫盖,地面未全部硬化。	/	/	/	韩店镇政府要求该煤场20日内将所有存煤清理完毕,截至10月4日,存煤已清运。	10月4日	是
28	10-D050-SD	9月10日	邹平县	李允进切割轮胎	清单内淘汰类“散乱污”企业,有生产迹象。	/	/	/	黄山街道办事处于2017年9月11日按照三清标准(清除原料、清除设备、清除产品)对该企业再次进行了拆除取缔,于2017年9月12日全部清理完毕。	9月12日	是
29	10-D058-SD	9月11日	邹平县	山东民生新能源有限公司	该企业正在将燃煤锅炉改造为生物质燃料锅炉,烟道未断开,烟囱未拆除。该企业配套建设的除尘设施为麻石水浴除尘,未配套建设布袋除尘。	/	/	/	针对督察组提出的未配套建设布袋除尘器的问题。该公司已加装布袋除尘设施。	9月22日	是
30	10-D059-SD	9月11日	邹平县	好生街道平原村和泰社区安置房项目	建筑工地建筑垃圾随意露天堆存,无苫盖措施。	/	/	/	县建设局要求好生街道办事处平原村村委立即对建筑垃圾进行清运,按要求采取苫盖措施,并依法立案查处。目前,已将现场所有垃圾清理外运至指定场所,并做好防尘处理,工地现场裸露地面进行了防尘苫盖。	9月12日	是

# 环境保护部督办问题整改落实情况(第6期)

环保部《环督函[2017]6号》共向我市交办环境问题34个,其中,滨城区4个,沾化区7个,惠民县2个,阳信县9个,无棣县1个,博兴县5个,邹平县6个。截至目前,除山东京博石油化工有限公司,其余33个问题已全部整改完毕,其中立案处罚5家,共计罚款15万元,追责2人。现予公示。

序号	编号	检查时间	县区	污染源名称	主要问题	查处情况			整改(进展)情况		
						罚款(万元)	拘留(人)	问责(人)	整改措施	整改时限	是否完成整改
1	11-D099-SD	9月23日	滨城区	滨州市汇通油业有限公司第一加油站	该加油站未销售车用尿素。				已销售车用尿素	2017.9.26	是
2	11-D100-SD	9月23日	滨城区	滨州北城英才学校建设项目	现场检查情况为:大门口南面渣土未进行苫盖,未进行湿法作业。施工现场北部渣土堆来进行苫盖。				已经将物料进行了苫盖,并进行了湿法作业。落实了“六个百分百”要求	2017.9.24	是
3	11-D106-SD	9月25日	滨城区	滨州市中熙包装有限公司	现场物料未及时苫盖。	1			区环保分局对该企业下达环境违法行为改正通知书(滨城环改字【2017】221号)。9月27日现场物料已经全部进行清运。	2017.9.27	是
4	11-D107-SD	9月25日	滨城区	山东滨州伟达加油站	现场检查发现,该加油站未销售车用尿素。				已销售车用尿素	2017.9.26	是
5	11-D054-SD	9月18日	博兴县	山东三江环保科技有限公司	12369信访投诉。该厂已停产,厂区内部分道路未硬化,建筑垃圾未清理(举报电话为匿名)。				我局执法人员会同博兴县湖滨镇政府工作人员对山东三江环保科技有限公司进行核查,针对该公司存在厂区内部分道路未硬化和建筑垃圾未清理的问题,我局执法人员要求该公司立即对相关问题进行整改,严格按照环评要求进行规范和治理,在未通过环评验收前,不得生产。	2017.10.15	是
6	11-D055-SD	9月18日	博兴县	腾辉工艺品有限公司(框架厂)	12369信访投诉。部分原材料未及时清理(举报电话为关机)。				经核查,该企业为工艺品加工,负责人王冲,主要是加工框架后进行编织。针对该企业部分原材料未及时清理的情况,店子镇人民政府责令该公司立即对原料进行清理。9月21日经现场检查,该公司已将原料清理完毕。	2017.9.21	是
7	11-D056-SD	9月18日	博兴县	茂业钢铁	12369信访投诉。现场检查该公司正在生产,有两条彩图钢板生产线,厂内东侧生产线脱脂碱雾、油气预混废气未收集;初涂、精涂喷漆工段有机废气未全部收集,排气筒有破损,有有组织排放现象,油漆桶未按要求进行贮存;西侧生产线钝化酸雾收集设施不完善;初涂、精涂工段有机废气未全部收集,有组织排放现象,配套设施有两台活性炭吸附装置运行不正常,固化炉进出口有机废气未全部收集,现场有刺激性气味,油漆桶未按要求进行贮存。				该公司现有年产44万吨彩涂板项目,分为东西两条生产线,西线归山东省博兴县茂业物资有限公司所有,东线已对外承包。该项目现状评估报告已于2016年11月16日进行备案(备案号:(2016)119号)。对督查组发现该公司东侧生产线存在的问题,我局责令该条生产线立即停止生产,对生产线的VOCs治理设施进行完善。针对油漆桶未按危废规定进行贮存的问题,该公司已与常州市天安特种涂料公司签订了油漆桶回收协议,油漆桶全部由该单位进行回收。另外,排气筒开口处是第三方检测平台废气检测口,未破损。对督查组发现该公司西侧生产线存在的问题,我局责令该公司立即停止生产,对钝化酸雾收集设施进行整改,对VOCs治理设施进行完善。针对油漆桶未按规定进行贮存的问题,该公司已与山东汉式磨料磨具有限公司签订了油漆桶回收协议,油漆桶全部由该公司回收。配套设施活性炭吸附装置为手动装置,生产线正常运转时通过活性炭装置进行吸附。根据企业存在的问题,我局于9月20日对该公司下达了环境违法行为限期整改通知书,责令该公司立即停止生产,完善VOCs废气治理设施,油漆桶按危废规定进行贮存,并对VOCs治理设施不完善进行立案处罚。9月20日,经现场检查,该公司东西两条生产线已停产,VOCs治理设施完善中,油漆桶已按危废规定进行贮存。	2017.10.20	是
8	11-D119-SD	9月26日	博兴县	山东京博石油化工有限公司	现场检查时正在生产。1.卸油区未按照环评要求安装油气回收装置;2.曝气池未按要求密闭。				1、装油区油气回收装置采用的是青岛安全工程研究院的先进处理工艺,包括排气筒在内的撬装设备全部由其设计、安装。该公司的环评中未明确指出该公司原油卸油区建设油气回收装置,2016年该公司将所有卸油口由敞开式更改为全密闭卸车,减少了油气挥发。针对此次提出的卸油区未安装油气回收装置,该公司正联系环保治理公司制定治理方案,我局要求该公司于2018年2月15日前完成原油卸油区油气回收装置的建设。2、该公司已于9月中旬已完成曝气池封闭材料的招标工作。污水处理站曝气池的封闭工作10月底全部完成。	2018.2.15	否

(未完待续)